


Инструкция по обработке и сборке

окон с термоизоляцией



2020 www.alutech-group.com

Информационные пиктограммы



Пошагово
















указанную операцию









Фурнитурный паз ПВХ



2-компонентный полиуретановый

Клей для EPDM

Улучшение характеристик





Ручной пресс



Кондуктор





















Очистить поверхность

(000,



Надавить на

Ударить по

Ролик для установки уплотнителя


































лопатки

7.




Схемы исполнения конструкций



Глухое окно




Глихое окно с вертикальным импостом




Двухстворчатое окно с поворотной и поворотно-откидной створкой



Поворотное окно




Двихстворчатое окно с ѕлихой и поворотной створкой




Двихстворчатое окно с откидными створками (импостовое исполнение)



Откидное окно



Двихстворчатое окно с зидхой и ошкидной створкой




Двухстворчатое окно с поворотной и откидной створкой (импостовое исполнение)




Поворотно-откидное OKHO




Двихстворчатое окно с ѕлихой п поворотно-откидной створкой



Двихстворчатое окно с поворотно-откидными створками (импостовое исполнение)





Глихое окно с горизонтальным импостом



Двихстворчатое окно с поворотными створками

















Введение

Перед началом процесса изготовления оконных блоков необходимо:

- изучить техническое задание (спецификацию) на изготавливаемое изделие;
- убедится в наличии всех комплектующих изделий на участке и соответствие их артикулам в спецификации;
- проверить наличие и соответствие оборудования и инструментов перечню операций, которые необходимо выполнять при нарезке, обработке и сборке изделия.

Кодировка АҮРС. X XX., XX, XX, X Номер серии профиля Тип профиля Вариант исполнения профиля Модификация профиля

Типы профилей:

- 1 рама, коробка;
- 2 створка;
- 3 umnocm;
- 4 не используется;
- 5 штульп;
- 6 штапик, крышка;
- 7 профиль закладных;
- 8 вспомогательные профиля;
- 9 пластмассовые изделия, уплотнители, комплектация.



Правила резки заготовки

Важным моментом в точной нарезке является правильное позиционирование профиля относительно отрезного диска пилы совместно с надежным закреплением. Профиль должен располагаться таким образом, чтобы ближайшая его плоскость находилась под прямым углом к диску пилы.

При установке профиля на рабочем столе отрезного станка необходимо обеспечить его полное прилегание к поверхности стола во избежание перекоса. Для удобства прижима профилей с несимметричного сечения использовать учлаги.

Основное внимание следует уделять обеспечению номинальных размеров заготовок с минимальными допусками. В случае отклонения от проектных размеров, «сопутствующий» профиль нарезать с той же погрешностью. Если профиль рамы отрезать с отклонением в большую сторону, то и профиль створки необходимо отрезать с аналогичным отклонением в большую сторону. В противном случае велика вероятность того, что после сборки конструкции некоторые узлы не будут выполнять свои функции и не подлежать регулировкам.

Резку заготовок, в особенности под углом 45°, производить за один заход. Отклонения угла запила, влияет на качество углового соединения и на изделие в целом. Отсутствие угла в 45° влияет на зазор между соединяемыми профилями. Отклонение от угла 90° между пилой и станиной влияет на плоскость между профилями.

Качество реза обеспечивается

- рабочим инструментом (диск с твердосплавными пластинами);
- использованием смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ);
- использованием цулаг (подставок под профиль).



| | Контролируемые парамерт | ы заготовки | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Наименование Номинальное значение Предельное отклонение | | | | | | | |
| Длина заготовки | Согласно техническому заданию | ±0,5 мм | | | | | |
| | | Для реза: | | | | | |
| Угол реза | 45°, 90° | до 50 мм ±15' | | | | | |
| | | св. 50 мм ±20' | | | | | |

Требования к метизам

Используемые при сборке конструкций крепежные элементы, поскольку они могут взаимодействовать с внешней средой, (самонарезающие винты, болты, гайки и т.п.) должны быть изготовлены из нержавеющей стали (A2).

Применение оцинкованного крепежа может привести к нарушению внешнего вида и разрушению конструкции в связи с потерей несущей способности крепежных элементов из-за возникновения процесса коррозии. Нержавеющий крепеж исключает процесс возникновения коррозии.





Требования к готовому изделию





| Контролируемые парамерты готового изделия Наименование Интервалы номинальных размеров, мм Внутренние размеры рамы Внешние размеры створки Отклонение от прямолинейности, мм Одлина и ширина) Отклонение от На длине 1м любого участка рамочного элемента. Предельное отклонение, мм 1,0 Отклонение от На длине 1м любого участка рамочного элемента. 1,0 Плоскосности, мм На всей длине. 3,0 | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|
| Наимонованно | Иншервалы номинальных размеров мм | Предельное | | | |
| Hadrienovande | Унитероалы попанальных разперов, пп | отклонение, мм | | | |
| Внутренние размеры рамы | >1000 | +1,0 | | | |
| Внешние размеры створки | >1000 | -1,0 | | | |
| Отклонение от | | | | | |
| прямолинейности, мм | На длине 1м любого участка рамочного элемента | 1,0 | | | |
| (длина и ширина) | | | | | |
| Отклонение от | На длине 1м любого участка рамочного элемента. | 1,0 | | | |
| плоскосности, мм | На всей длине. | 3,0 | | | |
| (длина и ширина) | На наружных поверхностях смежных элементов. | 0,3 | | | |
| | ≤1000 | 1,0 | | | |
| Разность длин диагоналей | 1000–2000 | 2,0 | | | |
| | >2000 | 3,0 | | | |











Hp – расстояние от низа створки до оси ручки

LHP – наружная ширина рамы;

LBP – внутренняя ширина рамы;

LПР — ширина рамы на просвет;

ННР – наружная высота рамы;

Нвр – внутренняя высота рамы;

НПР – высота рамы на просвет;

LHC – наружная ширина створки;

LBC – внутренняя ширина створки;

LПС – ширина створки на просвет;

ННС – наружная высота створки;

Нвс – внутренняя высота створки;

НПС – высота створки на просвет;

Lc – ширина стекла;


Нс – высота стекла.


Последовательность сборки изделия и его контроля

- 1. Нарезка профилей рамы, створки, импоста, штапика, отлива в требуемый размер согласно заданию (спецификации). См. стр. 01.03 "Правила резки заготовки".
 - 2. Обработка профилей для штифтования. См. стр. 02.05-06. В случае сборки углового соединения методом обжима данный шаг следует пропустить.
 - 3. Обработка дренажных и вентиляционных отверстий в профилях рамы и створки. См. стр. 02.11-02.14.
 - 4. Обработка профилей под установку фурнитуры. См. стр. 04.01-08.
 - 5. Обработка профилей под штифты для импоста. См. стр. 02.18—20. В случае отсутствия импоста данный шаг следует пропустить.
 - 6. Сборка импостового соединения профилей. См. стр. 02.21–22. В случае отсутствия импоста данный шаг следует пропустить.
 - 7. Сборка углового соединения профилей методом штифтования либо обжима. См. стр. 02.15—17. Контроль диагоналей и габаритных размеров.
 - 8. Обработка и установка штульпа. См. стр. 02.31–32. В случае отсутствия штульпа данный шаг пропустить.
 - 9. Установка резиновых уплотнителей. Визуальный контроль зоны стыков уплотнителей. См. стр. 02.25–29.
 - 10. Установка отлива. См. стр. 02.30. В случае глухого окна данный шаг следует пропустить.
 - 11. Установка фурнитуры, дренажных заглушек.
 - 12. Установка заполнения, опорных и рихтовочных подкладок, установка фальца, расклинивание заполнения. Контроль диагоналей. См. стр. 02.23–24.
 - 13. Установка штапика и резиновых уплотнителей. См. стр. 02.23-24.
 - 14. Проверка равномерности наружного зазора 5 мм между рамой и створкой. Необходимая регулировка фурнитуры.
 - 15. Проверка работы фурнитуры 3-кратным открыванием-закрыванием створки. Механизм должен работать без заеданий.
 - 16. Маркировка и упаковка оконного блока.


АЛЮТЕХ

Профили угловые обжимные















Таблицы соответствия закладных деталей











PW72.5















Обработка профиля для углового соединения методом штифтования






AYPC.W62.0107



AYPC.W62.0212

Упор показан схематично и зависит от применяемого оборудования







Упор /

АЛЮТЕХ


Обработка профиля для углового соединения методом обжима







Угловое соединение профилей AYPC.W62.0101 с использованием шарнирных закладных AYPC.W62.0960-01, AYPC.W62.0960-02 и штифтов 5х10.




X±0,1

AYPC.W62.0101

| α° | X, mm | y |
|-----|-------|---|
| 30 | 71,3 | _ |
| 35 | 67,3 | Ш |
| 40 | 64,3 | ш |
| 45 | 61,9 |] |
| 50 | 60,0 | |
| 55 | 58,4 | |
| 60 | 57,1 | |
| 65 | 55,9 | |
| 70 | 54,9 | |
| 75 | 54,0 | |
| 80 | 53,2 | |
| 85 | 52,5 | |
| 90 | 51,8 | |
| 95 | 51,2 | |
| 100 | 50,7 | |
| 105 | 50,2 | |
| 110 | 49,7 | |
| 115 | 49,2 | |
| 120 | 48,8 | |
| 125 | 48,4 | |
| 130 | 48,0 | |
| 135 | 47,7 | |
| 140 | 47,3 | |
| 145 | 47,0 | |
| 1E0 | 166 | 1 |

Угловое соединение профилей AYPC.W62.0301 с использованием шарнирных закладных AYPC.W62.0960-01, AYPC.W62.0960-02 и итифтов 5x10.



X, MM

53,4

53,1

52,4

51,7

51,2

50,6

50,1 49.6

49,2

48,8 48,4

48,0

47,6

47.3

46,9 46,6

78

80

85

90

95

100

105

110

145

150

| 30 | 71,3 |
|-----|------|
| 35 | 67,3 |
| 40 | 64,3 |
| 45 | 61,9 |
| 50 | 60,0 |
| 55 | 58,4 |
| 60 | 57,1 |
| 65 | 55,9 |
| 70 | 54,9 |
| 75 | 54,0 |
| 80 | 53,2 |
| 85 | 52,5 |
| 90 | 51,8 |
| 95 | 51,2 |
| 100 | 50,7 |
| 105 | 50,2 |
| 110 | 49,7 |
| 115 | 49,2 |
| 120 | 48,8 |
| 125 | 48,4 |
| 130 | 48,0 |
| 135 | 47,7 |
| 140 | 47,3 |
| 145 | 47,0 |
| 150 | 46,6 |

71.0


67,0

64,0


35

Угловое соединение профилей AYPC.W62.0201 и AYPC.W62.0221 с использованием шарнирных закладных AYPC.W62.0960, AYPC.W62.0960-03


и штифтов 5х10.




A-A











| | | 45 | 61,7 |
|----------|----------|-----|------|
| /] | | 50 | 59,8 |
| | م | 55 | 58,2 |
| 200 | | 60 | 56,9 |
| 12 90° | | 65 | 55,8 |
| | <u> </u> | 70 | 54,8 |
| <u> </u> | | 75 | 53,9 |
| | | 80 | 53,1 |
| | | 85 | 52,4 |
| | | 90 | 51,7 |
| | | 95 | 51,2 |
| | | 100 | 50,6 |
| | | 105 | 50,1 |
| | | 110 | 49,6 |
| | | 115 | 49,2 |
| | | 120 | 48,8 |
| | | 125 | 48,4 |
| | | 130 | 48,0 |
| | | 135 | 47,6 |
| | | 140 | 47,3 |

145


46,9

46,6





Угловое соединение профилей AYPC.W62.0102 с использованием шарнирных закладных AYPC.W62.0962-01, AYPC.W62.0962-02 и штифтов 5х10.




X±0,1

AYPC.W62.0102

| X, MM | y |
|-------|--|
| | и |
| | |
| | Ц |
| | |
| | |
| - | |
| | |
| 74,3 | |
| 71,6 | |
| 69,3 | |
| 67,2 | |
| 65,3 | |
| 63,5 | |
| 62,0 | |
| 60,5 | |
| 59,2 | |
| 57,9 | |
| 56,7 | |
| 55,6 | |
| 54,5 | |
| 53,5 | |
| 52,5 | |
| 51,6 | |
| 50,6 | |
| 49,7 | |
| | 115,0 104,5 96,5 90,2 85,1 80,9 77,3 74,3 71,6 69,3 67,2 65,3 63,5 62,0 60,5 59,2 57,9 56,7 55,6 54,5 53,5 52,5 51,6 |

Угловое соединение профилей AYPC.W62.0302 с использованием шарнирных закладных АҮРС.W62.0962-01, АҮРС.W62.0962-02 и штифтов 5х10.



AYPC.W62.0302

X, MM

68,2

67,4


78


80

| u | 74, 1111 |
|-----|----------|
| 30 | 115,0 |
| 35 | 104,5 |
| 40 | 96,5 |
| 45 | 90,2 |
| 50 | 85,1 |
| 55 | 80,9 |
| 60 | 77,3 |
| 65 | 74,3 |
| 70 | 71,6 |
| 75 | 69,3 |
| 80 | 67,2 |
| 85 | 65,3 |
| 90 | 63,5 |
| 95 | 62,0 |
| 100 | 60,5 |
| 105 | 59,2 |
| 110 | 57,9 |
| 115 | 56,7 |
| 120 | 55,6 |
| 125 | 54,5 |
| 130 | 53,5 |
| 135 | 52,5 |
| 140 | 51,6 |
| 145 | 50,6 |
| 150 | 49,7 |

Угловое соединение профилей AYPC.W62.0202 и AYPC.W62.0222 с использованием шарнирных закладных AYPC.W62.0962, AYPC.W62.0962-03

и штифтов 5х10.



















| 50 | 85,5 |
|-----|------|
| 55 | 81,3 |
| 60 | 77,7 |
| 65 | 74,6 |
| 70 | 71,9 |
| 75 | 69,5 |
| 80 | 67,4 |
| 85 | 65,5 |
| 90 | 63,7 |
| 95 | 62,1 |
| 100 | 60,7 |
| 105 | 59,3 |
| 110 | 58,0 |
| 115 | 56,8 |
| 120 | 55,7 |
| 125 | 54,6 |
| 130 | 53,6 |
| 135 | 52,6 |
| 140 | 51,6 |
| 145 | 50,7 |
| 150 | 49,8 |
| | |

X, MM 115,8

105,1

97,0

90,7


45



При цсловии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "ь". При цсловии возможности цстановки фурнитуры.


ОКНА КЛАССИЧЕСКИЕ






Обработка дренажных отверстий в профилях рамы и импоста при применении FRK101.


Видимый дренаж.





Данная обработка указана только для профилей рамы и импоста, в которые дополнительно устанавливается уплотнитель FRK101 для улучшения характеристик окна.

Обработку дренажных отверстий в глухих частях конструкций см. стр. 02.11. Обработку вентиляционных отверстий в профилях створки см. стр. 02.11.












AYPC.W62.0107























































Поместить собранное изделие в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея.


























| Профиль 1 | Профиль 2 | Закладная 1 | | Закладная 2 | | | э 1 Эскиз | |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| Προφαλίε Τ | Профиль 2 | Артикул | Кол-во, шт | Артикул | Кол-во, шт | Артикул | Кол-во, шт | Эскиз |
| AYPC.W62.0301 | AYPC.W62.0201 AYPC W62.0202 | AYPC.W62.0951 | 1 | AYPC.W62.0973 | 1 | AYPC.W62.0915 | 1 | |
| AYPC.W62.0302 | AYPC.W62.0203 | AYPC.W62.0951-01 | 1 | AYPC.W62.0973-01 | 1 | AYPC.W62.0915-01 | 1 | |
| AYPC.W62.0303 | AYPC.W62.0211 AYPC W62.0212 | AYPC.W62.0951-02 | 1 | AYPC.W62.0973-02 | 1 | AYPC.W62.0915-02 | 1 | |









| Профиль 1 | | Профиль 2 | Закладная 1 | | Закладная 2 | | Деталь 1 | | | |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
| | | | Артикул | Кол-во, шт | Артикул | Кол-во, шт | Артикул | Кол-во, шт | Эскиз | |
| | AYPC.W62.0321 | AYPC.W62.0221 AYPC.W62.0222 AYPC.W62.0223 | AYPC.W62.0951 | 1 | AYPC.W62.0973 | 1 | AYPC.W62.0915 | 1 | | |







| Профиль 1 Н, мм | Ц ми | Вспомогательные Угол а | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | размеры, мм | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° | |
| | | $B = \frac{H}{\sin \alpha}$ | 18,4 | 17,0 | 15,9 | 15,0 | 14,3 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 13,0 |
| AYPC.W62.0101 | 45 | S=22·sina | 15,6 | 16,9 | 18,0 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 21,9 | 22,0 |
| AYPC.W62.0121 AYPC.W62.0301 | 13 | $X1 = \frac{36}{\sin\alpha} + \frac{1.5}{tg\alpha}$ | 52,4 | 48,3 | 45,0 | 42,4 | 40,4 | 38,9 | 37,7 | 36,8 | 36,3 | 36,0 |
| // C.W02.0301 | | $X2 = \frac{36}{\sin \alpha}$ | 50,9 | 47,0 | 43,9 | 41,6 | 39,7 | 38,3 | 37,3 | 36,6 | 36,1 | 36,0 |
| | 22,6 | B=H/sinα | 32,0 | 29,5 | 27,6 | 26,1 | 24,9 | 24,1 | 23,4 | 22,9 | 22,7 | 22,6 |
| AYPC.W62.0102 AYPC W62.0122 | | S=22·sina | 15,6 | 16,9 | 18,0 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 21,9 | 22,0 |
| AYPC.W62.0302 | | $X1 = \frac{36}{\sin\alpha} + \frac{1.5}{tg\alpha}$ | 52,4 | 48,3 | 45,0 | 42,4 | 40,4 | 38,9 | 37,7 | 36,8 | 36,3 | 36,0 |
| | | $X2 = \frac{36}{\sin \alpha}$ | 50,9 | 47,0 | 43,9 | 41,6 | 39,7 | 38,3 | 37,3 | 36,6 | 36,1 | 36,0 |
| | | B=H/sinα | 51,2 | 47,3 | 44,2 | 41,8 | 39,9 | 38,5 | 37,5 | 36,8 | 36,3 | 36,2 |
| AYPC.W62.0103 | 36.2 | S=22·sinα | 15,6 | 16,9 | 18,0 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 21,9 | 22,0 |
| AYPC.W62.0123 AYPC.W62.0303 | 36,2 | $X1 = \frac{36}{\sin\alpha} + \frac{1.5}{tg\alpha}$ | 52,4 | 48,3 | 45,0 | 42,4 | 40,4 | 38,9 | 37,7 | 36,8 | 36,3 | 36,0 |
| | | X2=36 | 50,9 | 47,0 | 43,9 | 41,6 | 39,7 | 38,3 | 37,3 | 36,6 | 36,1 | 36,0 |









Схема обработки закладной крепления импоста под установку винта самонарезающего 3,9x16—A2 DIN7981






^{*} Значения размеров для типовых углов приведены в таблице.












Последовательность установки заполнения в раму (2.) Установка подкладки опорной


1. Установка уплотнителя FRK29-01. Варианты установки см. стр. 02.25-26.

















3. Установка заполнения. Установка подкладок рихтовочных.








































> 1000 ii

(LBP, HBP-100)+0,5%


























Устанавливать профиль штульпа следует до установки фурнитуры и заполнения створки














Список обозначения размеров







Нр – расстояние от низа створки до оси ручки

- LBP внутренняя ширина рамы;
- LПР ширина рамы на просвет;
- ННР наружная высота рамы;
- НВР внутренняя высота рамы;
- НПР высота рамы на просвет;

- LHC наружная ширина створки;
- LBC внутренняя ширина створки;
- LПС ширина створки на просвет;
- Ннс наружная высота створки;
- Нвс внутренняя высота створки;
- НПС высота створки на просвет;

LC – ширина стекла;


Нс – высота стекла





Последовательность сборки изделия и его контроля.


- 1. Нарезка профилей спецрамы, створки, импоста, штапика, отлива в требуемый размер согласно заданию (спецификации). См. стр. 01.03 "Правила резки заготовки".
- 2. Обработка профилей для штифтования. См. стр. 03.03 (спецрамы, импост), 02.05 (створки). В случае сборки углового соединения методом обжима данный шаг следует пропустить.
 - 3. Обработка дренажных и вентиляционных отверстий в профилях рамы и створки. См. стр. 03.06 (спецрамы), 02.11–14 (створки).
 - 4. Обработка профилей под установку фурнитуры. См. стр. 04.01–08.
 - 5. Обработка профилей под штифты для импоста. См. стр. 02.18–20. В случае отсутствия импоста данный шаг следует пропустить.
 - 6. Сборка импостового соединения профилей. См. стр. 02.21–22. В случае отсутствия импоста данный шаг следует пропустить.
- 7. Сборка углового соединения профилей методом штифтования либо обжима. См. стр. 03.04 (спецрамы), 03.05 (импост), 02.16–17 (створки). Контроль диагоналей и габаритных размеров.
 - 8. Обработка и установка штульпа. См. стр. 02.31–32. В случае отсутствия штульпа данный шаг пропустить.
 - 9. Установка резиновых уплотнителей. Визуальный контроль зоны стыков уплотнителей. См. стр. 02.25–29.
 - 10. Установка отлива. См. стр. 02.30. В случае глухого окна данный шаг следует пропустить.
 - 11. Установка фурнитуры, дренажных заглушек.
 - 12. Установка заполнения, опорных и рихтовочных подкладок, установка фальца, расклинивание заполнения. Контроль диагоналей. См. стр. 02.23–24.
 - 13. Установка штапика и резиновых уплотнителей. См. стр. 02.23-24.
 - 14. Проверка равномерности наружного зазора 5 мм между рамой и створкой. Необходимая регулировка фурнитуры.
 - 15. Проверка работы фирнитиры 3-кратным открыванием-закрыванием створки. Механизм должен работать без заеданий.
 - 16. Маркировка и упаковка оконного блока.
 - 17. Установка оконного блока в фасад. См. стр. 03.07-08.




































АЛЮТЕХ













03.06

Не допускается изменение (уменьшение) размероб дренажных и бентиляционных отверстий в профилях и комплектующих! Возможно нарушение работы дренажной и вентиляционной систем.





(1.) Видимый дренаж

(1а.) Обработка профилей рамы под видимый дренаж




(2.) Скрытый дренаж































АЛЮТЕХ

Вырубка кромок паза створки под установку оконной фурнитуры

04.01









Схема обработки тяги AYPC.C48.0612 под фурнитуру Stublina















При обработке профиля тяги использовать инструкции поставщиков фурнитуры

Схема обработки тяги AYPC.W62.0607 под фурнитуру Roto










. Три обработке профиля тяги использовать инструкции поставщиков фурнитуры









Обработка профиля под установку врезного редуктора Roto apm. 378338














АЛЮТЕХ

Обработка профилей створки AYPC.W62.0212 под установку оконной фурнитуры под паз ПВХ

































Схема применения врезных редукторов Roto apm. 625432 и apm. 625440 с профилями створок AYPC.W62.0203 (AYPC.W62.0223)




70








Зарезка уплотнителя FRK98 под установку петель






Обработка профилей створки под установку замка-блокиратора Siegenia apm. SLS



Обработка профиля створки под установку замка-блокиратора Siegenia apm. SLS





сооо «Алюминтехно»

тел.: +375 17 345 81 43, 45, факс: +375 17 345 81 48 e-mail: info@alt.by